



BULLETIN D'INFORMATION

publié par la **DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE**

BI 2021-ULM-02

ULM de classe 3 de type STAMPE SV4-RS - Crique sur le train d'atterrissage

1. MATÉRIELS CONCERNÉS

Le présent Bulletin d'Information (BI) concerne les ULM de classe 3 de type « STAMPE SV4-RS » construits par Ultralight Concept.

2. INFORMATION

L'objet du présent bulletin est d'informer les propriétaires et utilisateurs des ULM de cas de crique pouvant apparaître sur le train d'atterrissage et de leur rappeler la publication du constructeur qui s'y rapporte.

Le constructeur Ultralight Concept a publié le 7 juillet 2021 le document « Alert Bulletin SV4-RS » dans lequel il explique notamment qu'il faut remplacer la pièce de train d'atterrissage p/n 405B par une nouvelle référence en cours de production.

En attendant la disponibilité de cette nouvelle référence, le constructeur demande :

- l'inspection du train d'atterrissage avant et à la fin de chaque vol, jusqu'à remplacement de la pièce.
- en cas d'apparition d'une crique, l'arrêt des vols jusqu'à remplacement de la pièce à l'identique (en attendant la nouvelle pièce) et le maintien des inspections avant et à la fin de chaque vol.

3. CONTACT

Pour les informations techniques relatives au bulletin d'alerte, contacter le constructeur.

Pour les questions concernant ce BI, contacter ulm@aviation-civile.gouv.fr.